



Montageanleitung: Emperor-Halter

1) Verschlussmutter entfernen.



Drei Kabel



Ein Kabel



2) Unterlage entfernen (falls erforderlich) und Halter entweder am Befestigungspunkt in der Mitte oder an den zwei äußeren Befestigungspunkten am Trägermaterial festschrauben.



3) Passende Unterlage wieder einlegen und Kabel einsetzen.



4) Gelenkarm schließen und Stopmmutter wieder anbringen (18-mm-Steckschlüssel erforderlich). Der Schraubenkopf ist bereits arretiert, so dass nur ein Elektrowerkzeug benötigt wird, um die Mutter von einer Seite aus festzuziehen.



5) **Wichtig:** Halter nicht übermäßig fest anziehen. Die Ummantelung sollte das Kabel berühren, muss aber nicht so eng sitzen, dass sich das Kabel an einer oder beiden Seiten der Ummantelung ausbeult.

Bitte beachten: Gewindefraß ist ein bekanntes Phänomen, das bei der Verwendung von Befestigungsvorrichtungen aus Edelstahl auftreten kann. Eine Beschädigung der Oxidschutzschicht des Materials führt dann dazu, dass Feststellschraube und Mutter miteinander verschweißt werden. Um das Auftreten von Gewindefraß zu vermindern, sollten bei der Montage übermäßiger Druck und zu schnelles Drehen vermieden werden. Wenn Probleme auftreten, können auch Gewindeschmiermittel am Verarbeitungsort verwendet werden – bitte wenden Sie sich für weitere Angaben an Ellis Patents.